

GXP21xx 固件版本更新注释

目录

GXP21xx 固件版本更新注释.....	1
固件版本 1.0.11.16.....	2
固件版本 1.0.11.6.....	3
固件版本 1.0.11.2.....	4
固件版本 1.0.9.135.....	5

固件版本 1.0.11.16

产品型号

GXP2130, GXP2135, GXP2140, GXP2160 and GXP2170

更新日期

2020/10/15

自 V1.0.11.6 后的更新

主要更新

- 支持自定义 SSH 端口。 *维护*→*安全设置*
- 新增恢复出厂安全等级设置，用户可根据需求配置在恢复出厂时是否需要密码。 *维护*→*安全设置*
- 新增自动应答号码预设。 *账号 x*→*通话设置*

Bug 修复

- 修复了在 LDAP 联系人中按“拨打”软键呼出时话机会卡死的问题。
- 修复了 LDAP 联系人如果设置多个号码，话机只显示第一个号码的问题。
- 修复了话机与 3CX Web 客户端通话时，话机无法挂断的问题。
- 修复了话机无法从 DHCP 66 进行 HTTPS 配置的问题。
- 修复了话机组播声音不稳定的问题。
- 修复了话机与交换机断开连接后会卡死的问题。

固件版本 1.0.11.6

产品型号

GXP2130, GXP2135, GXP2140, GXP2160 and GXP2170

更新日期

2019/2/21

自 V1.0.11.2 后的更新

主要更新

- 支持 GDMS 系统。
- 支持只使用上传的 CA 证书。维护->受信任 CA 证书->Load CA Certificates
- 支持 external service 配置跳过安全设置中的“仅允许来自 SIP 服务器的 SIP 请求”选项。
- 支持 SIP 用户 ID 带“@”字符。

Bug 修复

- 修复在导入电话簿时，联系人信息栏有两处超过 32 个字符时话机会卡死的问题。

固件版本 1.0.11.2

产品型号

GXP2130, GXP2135, GXP2140, GXP2160 and GXP2170

更新日期

2019/10/15

自 V1.0.9.135 后的更新

主要更新

- 支持 GDMS 系统。
- 支持只使用上传的 CA 证书。维护->受信任 CA 证书->Load CA Certificates
- 支持 external service 配置跳过安全设置中的“仅允许来自 SIP 服务器的 SIP 请求”选项。
- 支持 SIP 用户 ID 带“@”字符。

Bug 修复

- 修复在导入电话簿时，联系人信息栏有两处超过 32 个字符时话机会卡死的问题。
- 修复话机在大量使用通话数天后会死机或卡顿的问题。
- 修复话机在使用 TLS 时不能建立通话的问题。

固件版本 1.0.9.135

产品型号

GXP2130, GXP2135, GXP2140, GXP2160 and GXP2170

更新日期

2019/06/05

自 V1.0.19.127 后的更新

主要更新

- 支持了新的 OUI (C0:74:AD)。
- Web UI 中新增 “Disable Hook Switch” 选项。
- Web UI 中新增 “Total Number of Custom Ringtone Update” 选项。

Bug 修复

- 修复了呼叫代答没有声音的问题。
- 修复了代答 BLF 监控的电话时，主叫使用特定编码会单通的问题。
- 修复了 RE-INVITE 后没声音的问题。
- 修复了设备发送 180Ringing 时，头域的 ALLOW 中没有 PRACK 的问题。
- 修复了不使用天气功能时话机界面显示 N/A 的问题。

新功能概览

Disable Hook Switch

此功能可以在设置->呼叫特征功能中配置。



用户现在可以控制手柄的开关。

- 如果选择“否”，当有呼叫时，用户摘机会接听电话。此项为默认配置。
- 如果选择“是”，挂机和摘机都不会有响应，话机在通话时手柄也不会有声音。
- 如果选择“For Answering Call”，摘机不会接听电话，用户只能按软按键/接听键/线路键/headset 键来接听电话，但是手柄仍然可以转换音频通道。例如：用户按接听键接听电话后，在拿起手柄时，声音会转至手柄处。

Total Number of Custom Ringtone Update

此功能可以在设置->偏好设置->铃声音调中配置。用户可以设置在更新配置时下载自定义铃声的数量。如果填写 0，不会下载自定义铃声。用户最多可以下载 3 个铃声。