

16xx 固件版本更新注释

目录

16xx 固件版本更新注释.....	1
固件版本 1.0.7.6.....	3
产品型号.....	3
更新日期.....	3
自 V1.0.7.3 后的更新.....	3
主要提升.....	3
Bug 修复.....	3
固件版本 1.0.7.3.....	4
产品型号.....	4
更新日期.....	4
自 V1.0.5.3 后的更新.....	4
主要提升.....	4
Bug 修复.....	4
固件版本 1.0.5.3.....	5
产品型号.....	5
更新日期.....	5
自 V1.0.4.152 后的更新.....	5
主要提升.....	5
Bug 修复.....	5
固件版本 1.0.4.152.....	6
产品型号.....	6
更新日期.....	6
自 V1.0.4.140 后的更新.....	6
主要提升.....	6
Bug 修复.....	6
固件版本 1.0.4.140.....	7
产品型号.....	7
更新日期.....	7

自 V1.0.4.132 后的更新.....	7
主要更新.....	7
Bug 修复.....	7

固件版本 1.0.7.6

产品型号

GXP1610, GXP1615, GXP1620, GXP1625, GXP1628 and GXP1630

更新日期

2020/12/04

自 V1.0.7.3 后的更新

主要提升

- 增加了在配置服务器 URL 中配置变量的功能。

功能说明：该功能允许用户为不同的话机型号配置统一的配置服务器 URL，话机可在该目录下获取配置文件或升级固件。

配置服务器 URL 支持以下变量：

\$PN：用于标识话机型号。

\$MAC：用于标识话机的 MAC 地址。

变量\$PN 和\$MAC 可以嵌入在 Web UI 的服务器 URL 设置和 DHCP Option66 中。

示例（Web UI）：192.168.0.2/\$PN_\$MAC

示例（DHCP Option66）：tftp://192.168.0.2/\$PN_\$MAC

\$PN 将被替换为话机型号，例如 GXP1625；

\$MAC 将被替换为话机的 MAC 地址，例如 000b829a8ffe。

Bug 修复

- 修复了无法连接 OpenVPN 的问题。
- 修复了户籍无法通过 SIP 服务器正确验证的问题。

固件版本 1.0.7.3

产品型号

GXP1610, GXP1615, GXP1620, GXP1625, GXP1628 and GXP1630

更新日期

2020/9/22

自 V1.0.5.3 后的更新

主要提升

- GXP1610/1615 支持 2 个 SIP 账号。
- 支持预设自动接听的号码。账号 X → 通话设置 → Auto Answer Numbers

Bug 修复

- 修复设备不回应 183 消息的问题。
- 修复了设备修改 3CX 配置后不回应 NOTIFY 消息的问题。
- 修复了组播声音不稳定的问题。
- 修复了通过键盘配置 SIP 账号注册不上的问题。
- 修复了当 180 Ring SDP 中的 connection 地址更新后话机不发送 RTP 的问题。

固件版本 1.0.5.3

产品型号

GXP1610, GXP1615, GXP1620, GXP1625, GXP1628 and GXP1630

更新日期

2020/6/12

自 V1.0.4.152 后的更新

主要提升

- 支持选择 TLS 的最大版本和最小版本。*维护-安全设置-安全*
- 新增启用弱密码选项，可能会强制使用 TLS 版本/密码进行 HTTPS 设置，并强制使用 TLS 版本进行 SIP 传输（TLS / TCP）和 HTTPS Web 访问。*维护-安全设置-安全*

Bug 修复

- 修复设备切换 IP 后第一次无法登录网页的问题。

固件版本 1.0.4.152

产品型号

GXP1610, GXP1615, GXP1620, GXP1625, GXP1628 and GXP1630

更新日期

2019/12/24

自 V1.0.4.140 后的更新

主要提升

可以通过话机键盘在 SIP 账号中输入#和+（连续按 1 切换）。

新增截屏功能 Action URI ([http://\[IP_Address\]/cgi-bin/api-capture_screen?passcode=\[Passcode\]](http://[IP_Address]/cgi-bin/api-capture_screen?passcode=[Passcode]))。

Bug 修复

修复自动重拨会死机的问题。

修复话机在重拨时接电话会 crash 的问题。

修复话机在 LDAP 搜索时会 crash 的问题。

固件版本 1.0.4.140

产品型号

GXP1610, GXP1615, GXP1620, GXP1625, GXP1628 and GXP1630

更新日期

2019/07/19

自 V1.0.4.132 后的更新

主要更新

- 新增按键锁定类型，Functional 模式下可拨打紧急电话。维护->安全设置->安全。
- 新增被叫方 ID 显示功能。账号->SIP 设置->基本设置
- 新增自定义通话界面软键布局功能。设置->软键设置
- 新增自定义功能代码功能。账号->功能代码。
- 新增受信任 CA 证书设置页面。维护->安全设置。
- 新增通话保持计时功能。设置->呼叫特征功能->Show on Hold Duration
- 自定义铃声增加到 10 个，自定义铃声更新下载上限升至 10。
- 在 Action URL 中新增变量\$active_uri。
- 新增隐藏拒接键的功能。设置->呼叫特征功能-> Hide/Disable reject key
- 新增远端断开后禁用忙音的功能。设置->呼叫特征功能
- 新增 DNS cache 刷新时间设置。设置->常规设置。
- 可编程键设置中新增 GDS Open door 选项。
- MD5 密码支持特殊字符。
- 新增主叫 ID 显示模式。设置->偏好->LCD 设置。
- 新增来电显示额外显示转移号码的功能。设置->呼叫特征功能->Enable Diversion Information Display。
- 新增 Disable Hook Switch 功能。设置->呼叫特征功能

Bug 修复

- 修复了电话占线时来电，未接来电中没有记录的问题。
- 修复了当 SRTP 方式设置为“可以任选的”时（SDP 的 media 中同时包含 RTP 和 SRTP），设备不能进行 SRTP 通话的问题。
- 修复了\$active_user 在注册和未注册中不能使用的问题。
- 修复了设置快速拨号编程键后不能进行 IP 呼叫的问题。
- 修复了在修改拒绝匿名呼叫设置时系统会崩溃的问题。
- 修复电话簿不能从 1.0.4.67 上传到 1.0.4.128 的问题。
- 修复了使用备用 DNS 解析时不能进行配置更新的问题。
- 修复了 web 上手动添加联系人时不能使用符号“+”的问题。
- 修复了设备发送 180Ringing 时，头域的 ALLOW 中没有 PRACK 的问题。
- 修复了多播对讲信道问题。
- 修复了通话有时没声音的问题。

- 修复了不能通过电话按键修改铃声的问题。